

# お知らせ

令和 5 年 5 月 17 日

NC3 で、NCDz、NCDx、NCD の軽量変換で不具合がございました。  
Ver2.61.10 で修正しましたのでお知らせいたします。

<内容>

組合せ胴縁にコーナーピースを取り付けて継手の入力で、左右延長量で長さを変更しても、NC データ変換時には、長さが反映されず同じ長さで変換されてしまう。

