REAL4(Ver2.53)

令和２年９月８日

【追加内容】

【共通部材マスター】

①175-ワイドネオを登録しました。

【不具合修正内容】

配置	溝形鋼がベースなどの板に溶接する場合、実際は干渉していないのに、溝型鋼と裏リブが干渉チェックに引っかかってしまう。
	溝型鋼の柱と、コーナーピースの干渉チェックが正しく出来ていなかったので修正しました。
管理資料	起動時に材種が「PL」と「平鋼」のデータが混在する場合にエラーになる場合があったので修正しました。
柱詳細図 梁詳細図	穴径リストの作図でフープ筋の作図が穴径マスターで指定したマークになっていない場合があったので修正しました。
間柱詳細図	側面に一体化継手が作図されるような場合に、Ver2.51 から側面側に作図される柱寸法の作図内容によっては図面出力時にエラーになる場合があったので修正しました。
IFC 出力	梁の切り欠き部分の描画が　おかしくなり、データが飛んだような描画になっていたので修正しました。

（株）データロジック
〒759-3113　　山口県萩市大字江崎 25-1
TEL　08387-2-1129　　FAX　08387-2-1866