

# REAL4(Ver1.61.03)

平成 28 年 5 月 9 日

## 【不具合修正内容】

	不具合内容
マスター	既製品スリーブ(OS リング)の貫通孔径表示が違っているサイズがあったので修正しました。
NC 変換	現場溶接継手の梁が水勾配、または仕口絞りでウェブ斜めの時、変換時斜めになっていなかったのを修正しました。
	ガセットを CAD 編集している場合に変換画面でケガキマークが表示されない場合があったので修正しました。

(株) データロジック

〒759-3113 山口県萩市大字江崎 25-1

TEL 08387-2-1129 FAX 08387-2-1866