

REAL4(Ver2.01.04)

平成 29 年 4 月 25 日

【不具合修正内容】

配置	Ver2.01.03 より梁貫通のデータで 2 次部材タブに行くとエラーになる場合があったので修正しました。
軸組図	Ver2.0 より作図後に通りを削除した場合軸図一括作図するとエラーになっていたので修正しました。
柱詳細図	複数断面でパターン配置の時柱断面が中央のみの断面になるような場合に図形の配置が上手くできていない場合があったので修正しました。
	Ver2.0 より作図後にデータを修正し再作図を行うと作図、レイアウトデータが壊れて正常な表示ができなくなる場合があったので修正しました。
間柱詳細図	コラムにシームがありシーム断面が作図される場合に側面側の柱が作図されなくなる場合があったので修正しました。
DWG ファイル出力	内ダイアなどの板に空ける穴が板の外形にぴったり接している時 DWG ファイル出力時エラーになる場合があったので修正しました。
図面編集	梁詳細図の寸法文字を図面編集で選択するとエラーになる場合があったので修正しました。

(株) データロジック

〒759-3113 山口県萩市大字江崎 25-1

TEL 08387-2-1129 FAX 08387-2-1866