

# お知らせ


令和 5 年 7 月 19 日

NC あなあけ 3 で、NC データ変換に関しまして、不具合がございました。  
ver2.62.10 で修正しましたので、お知らせいたします。

## <内容>

REAL4 の継手マスターで SRC 継手を作成し、NC3 へ読み込むと穴の位置がずれる場合があります。

REAL4 で作成した継手(穴位置 220) NC3 へ連動した継手(穴位置 320)



## SF NC あなあけ 3(Ver2.62.10)

### 【修正内容】

取合	取合画面で、部材の向きに関わらず中間加工の作図位置が製品画面のままの面に作図される件を修正しました。
資料	データ出力をする前にチェックシートを出力すると、「型が一致しません」とエラーが出る件を修正しました。
	ver2.62 にバージョンアップして、加エリストなどをプリンター印刷すると、プロテクトエラーが出る場合があったので、修正しました。

株式会社データロジック  
〒759-3113 山口県萩市大字江崎 25-1  
TEL 0120-60-2929 / FAX 08387-2-1866  
E-Mail [info@datalogic.co.jp](mailto:info@datalogic.co.jp)