

REAL4(Ver1.70.04)

平成 28 年 8 月 8 日

【不具合修正内容】

配置	既製品仕口の上にエンドプレートを使用した間柱ガセットを配置するとエンドプレートが既製品仕口に食い込んでしまう場合があったので修正しました。
ブレース詳細図	勾配がついていると中央のワッシャーのボルトを作図していなかったのを修正しました。
胴縁加工図	Ver1.70.03 より、加工図の内容と配置の内容が食い違う加工図があったので修正しました。
	組胴縁図の簡略作図で子部材の長さが長すぎる場合があったので修正しました。
	組胴縁図の簡略作図時に用紙ファイル編集項目の「断面図のR描画」「部材板厚」設定が有効でなかったのを修正しました。
積算連動	Ver1.70.03 より、連動データ作成で3D データ作成を実行するとエントリポイントが見つかりませんとメッセージが出ていたので修正しました。

(株) データロジック

〒759-3113 山口県萩市大字江崎 25-1

TEL 08387-2-1129 FAX 08387-2-1866